



N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
1685/2025	1751/2025	17/09/2025 08:31:04	17/09/2025 08:31:04

Tipo

INDICAÇÃO

Número

328/2025

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

ADRIANO DOMINGOS CIURLLETI

Ementa:

VIABILIZAR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, MELHORIAS EM 3 (TRÊS) PONTES, LOCALIZADAS NAS SEGUINTE LOCALIDADES: Morro dos Marques: ponte de madeira com vigas podres, necessitando de substituição por uma nova de concreto, tendo em vista as suas precárias condições de conservação. Inclusive, tenho recebido inúmeras reclamações de munícipes que tiveram os pneus de seus veículos estourados, devido as péssimas condições em que a referida ponte se encontra. Alto Santa Maria: ponte localizada nas proximidades da residência da Sra. Vanda, a qual se faz necessário uma nova ponte mais elevada, tendo em vista, que na altura em que a ponte existente no local se encontra, o nível de água tem ficado acima da ponte, sendo notória, a necessidade que sejam viabilizadas as providências cabíveis e urgentes no local. Victor Hugo: ponte de madeira que



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003800300032003A004300, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

se faz necessário substituí-la por uma nova de concreto, haja vista a precariedade em que se encontra, com a cabeceira danificada e suas vigas podres, localizada nas proximidades à Empresa Água Pedra Azul, na estrada que dá acesso ao Sítio Krohling.

