



Cidade das Orquídeas



EMANCIPAÇÃO LEI
Nº 4.571/91 PUBLICADO
NO DIO-ES 31/10/1991

DATA DE INSTALAÇÃO
01/01/1993

ÁREA TERRITORIAL
285,495 KM²

CLIMA
TROPICAL DE ALTITUDE
MÁXIMA 28° E MÍNIMA 8°

MUNICÍPIOS LÍMITROFES
DOMINGOS MARTINS,
ALFREDO CHAVES,
GUARAPARI E VIANA.

DISTÂNCIA DA CAPITAL
DO ESTADO (VITÓRIA):
48,6 KM

COLONIZAÇÃO
ALEMÃES, ITALIANOS, SUIÇOS,
POLONESES, PORTUGUESES,
AUSTRIACOS, DESCENDENTES
DE NATIVOS E DESCENDENTES
DE AFRICANOS

LATITUDE SUL DE
40° 58' 30"

LONGITUDE OESTE DE
GREENWICH, DE 20°
24' 46' 30"

POPULAÇÃO (IBGE/2021)
17.141 PESSOAS

BASE ECONÔMICA
AGRICULTURA, CULTIVO DO CAFÉ,
AVICULTURA E A OLIVICULTURA

TURISMO
OS ASPECTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO
SÃO FORTEMENTE INFLUENCIADOS
PELOS COSTUMES E TRADIÇÕES DOS
ALEMÃES E ITALIANOS E SE MANIFESTAM
NA ALIMENTAÇÃO, NA DANÇA, NA MÚSICA
E NA ARQUITETURA

GENTÍLICO:
FLORIANENSE

VIA DE ACESSO:
BR-262 E BR-101

REGIÃO:
SUDESTE SERRANA

DIVISÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
É CONSTITUÍDA PELOS DISTRITOS
DE ARAGUAYÁ, DE SANTA MARIA DE
MARECHAL, DA SEDE E DE VÍCTOR
HUGO, ESTE ÚLTIMO CRIADO PELA
LEI MUNICIPAL Nº 848 DE 28/08/2008



Câmara Municipal de Marechal Floriano

**CASA LEGISLATIVA PRESIDENTE MUNICIPAL PHILIPP ENDLICH
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

INDICAÇÃO Nº. 378/2025

Proponente: Vereador Adriano Domingos Ciurlleti

**Destinatário: Exmo Sr. Antônio Lidiney Gobbi
Prefeito de Marechal Floriano-ES**

O vereador que esta subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais, indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, o seguinte pedido de providências:

INDICO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE SEJA REALIZADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, REPAROS OU SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS NA EMEIEF VICTOR HUGO.

JUSTIFICATIVA

Comprometimento da Estrutura Física: As calhas apresentam sinais evidentes de desgaste, como ferrugem, fissuras e desencaixes, comprometendo sua funcionalidade e a integridade da cobertura da unidade escolar.

- Infiltrações e Danos Internos: Durante períodos de chuva, o refeitório fica completamente intransitável, sendo cercado com bancos para que não ocorram acidentes, ocasionadas pelo transbordamento ou vazamento das calhas danificadas. Tais infiltrações podem gerar mofo, prejudicar materiais pedagógicos e colocar em risco a saúde dos alunos e servidores.
- Risco à Segurança: O acúmulo de água e o desprendimento de partes das calhas representam risco potencial de acidentes, especialmente em áreas de circulação de estudantes e funcionários.
- Preservação do Patrimônio Público: A substituição ou reparo imediato das calhas é medida preventiva que visa evitar danos maiores à estrutura do prédio, reduzindo custos futuros com reformas mais complexas.
- Garantia de Ambiente Escolar Adequado: A manutenção adequada das instalações físicas é essencial para assegurar um ambiente escolar seguro, confortável e propício ao processo de ensino-aprendizagem.

Diante do exposto, recomenda-se a realização de vistoria técnica detalhada e, conforme avaliação, a execução dos reparos necessários ou substituição completa das calhas, com materiais duráveis e adequados às condições climáticas da região.

Sala das Sessões, 05 de Novembro de 2025.

Adriano Domingos Ciurlleti
Vereador



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003600330036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

*Deus seja
Louvado*

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 36003600330036003A005000

Assinado eletronicamente por **Sonia Maria dos Santos** em 05/11/2025 18:17

Checksum: **02B3C336E933AD47E2516A4945C2676E767C6C7404C4F855F32C7041EC2E3AE9**



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003600330036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.